

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma

naam:

straat en nummer:

postnummer en gemeente:

tel:

e-mail:

ondernemingsnummer:

Dewandel Stree 57
Vlisse Limburg 71
3110 P. Nieuwe
06-33 87 43
B 1950 0652 747-632

Technicus

naam:

erkenningnr. SV

datum controle:

arbeidsduur:

Dewandel Steve

07754

19/02/2025

260mt

Klant

☒ eigenaar☐ gebruiker☐ syndicus

☒ particulier☐ onderneming

naam:

straat en nummer:

postnummer en gemeente:

tel:

e-mail:

Hiers

Kapittelstraat 10

3100 Nieuwe

Adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.

naam contactpersoon:

straat en nummer:

postnummer en gemeente:

tel:

e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier

☒ niet-ingedeeld, inhoud: 3200 L

☐ ingedeeld, inhoud: _____ L

☐ klasse 3 (zie achterkant *1)

☐ klasse 2

☐ klasse 1

ondergrond

☒ ondergronds☐ bovengronds

☐ groeve

☐ niet toegankelijk

☐ toegankelijk

☐ inkuiping

☐ andere: _____

cilindrisch

☒ cilindrisch☐ rond

☐ parallellepipedum

☐ ovaal

☐ andere: _____

staal (enkelwandig)

☒ staal (enkelwandig)☐ staal (dubbelwandig)

☐ roestvast staal

☐ gewapend thermohardende kunststoffen

☐ andere kunststoffen

☐ prefabconstructie

datum van plaatsing:

tanknummer:

< 1995

Gestockeerde product:

☒ gasolieverwarming type A☐ gasolieverwarming type B☐ diesel☐ lampolie type C☐ andere :

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk:

fabricagenummer:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

☐ nr. prototypekeuring: _____☐ n.v.t.

norm:

☐ inhoud: _____

☐ diameter: _____

en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlare).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest

☐ aanwezig, datum: _____☐ niet aanwezig

SUVO 795

04-07-2000

visuele controle

toezichtspuit/mangat

☒ aanwezig☐ niet aanwezig

staat toezichtspuit

dichtheid toezichtspuit

staat deksel

☐ ok☐ niet ok

☐ ok☐ niet ok

☐ ok☐ niet ok

inkuiping

☐ aanwezig☐ niet aanwezig☐ n.v.t.

verontreiniging

waterdicht

koolwaterstofdicht

algemene staat

☐ ja☐ nee

☐ ok☐ niet ok

☐ ok☐ niet ok

☐ ok☐ niet ok

leidingen en toebehoren

aansluitingen (ontluchting, vulling)

staat leidingen (ontluchting, vulling)

☐ ok☐ niet ok

☐ ok☐ niet ok

uitmonding leidingen

staat aanvoer- en terugvoering

stookoliefilter

andere toebehoren:

☐ AANWEZIG☐ NIET AANWEZIG

☒ AANWEZIG☐ NIET AANWEZIG

☐ ok☐ niet ok

opslagtank

staat wanden (schildering, isolatie,...)

algemene staat tank

zichtbare verontreiniging rond tank

organoleptische verontreiniging

☐ ok☐ niet ok

☐ ok☐ niet ok

☐ ja☐ nee

☐ ja☐ nee

opmerkingen:

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering

☐ ok☐ niet ok

opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere

☐ n.v.t.☐ ok☐ niet ok

opmerkingen:

beproeving deel I

waarschuwing- of overvolbeveiligingssysteem

(bijlage 5.177, van titel II van het Vlare)

fluit

elektrische sonde

andere:

☐ aanwezig☐ niet aanwezig

☐ ok☐ niet ok

water- en slibmonstering

(bijlage 5.174, van titel II van het Vlare)

hoeveelheid water:

pH:

geleidbaarheid:

bezinsel/slib aanwezig:

☐ ok☐ niet ok

_____ cm

(<6, inwendige inspectie vereist)

(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)

(ja, inwendige inspectie vereist)

☐ nee☐ ja

niet uitgevoerd, opmerkingen:

potentiaalmeting		☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)		☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok		
		☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: <u>te overmatig</u>				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaream)	permanent:	op basis van:		ok	controle werking niet ok	
		☐ fluidum		☐	☐	
		☐ onderdruk		☐	☐	
		☐ overdruk		☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐	☐	
☐ ok			☐	☐		
☐ niet ok			☐	☐		
		☐ andere:		☐	☐	
		akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.					
	☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: <u>-6</u> dBµV onder het vloeistofniveau: <u>-7</u> dBµV		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
	☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h					
		☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h				
		☐ andere methode: _____				
		☐ opmerkingen: _____				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t. opmerkingen: _____						
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
	peilstok	☒	☐	☒	☐	☐
	mechanisch	☒	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☒	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☒	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☒	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee						
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.						
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____						
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____						
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden <u>op 14 tot 16.5 geen lekken</u> <u>voeren na 16 tot 30 in noot aan weg</u>						
EINDBEOORDELING						
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.					
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING Niet-ingeedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëldigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende ervan de saneringskosten sterk oprijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.						
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <u>1.4.2030</u> ☐ n.v.t.						
handtekening erkend technicus			handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .						